

26

近海加油站项目地块土壤污染状况调查报告评审专家意见

姓名	王中力	单位	江苏省生态环境厅
职称、职位	教授	联系电话	13644040505

专家意见:

1. 细化周边企业情况调查, 分析对东地块的土壤环境影响, 开展专项人员访谈。
2. 补充设计人员访谈记录。补充人员访谈照片。
3. 补充地块周边企业分布图。
4. 补充编制人员签字。
5. 说明地块无污染源。
6. 完善结论意见。
7. 补充非农证明。

专家签字: 王中力

日期: 2021. 8. 19

近海加油站项目地块土壤污染状况调查报告评审专家意见

姓名		单位	广州市生态环境局 番禺分局
职称、职位	主任	联系电话	13332405325

专家意见：

1. 完善周边情况概述，建议补充周边区域地质资料。
2. 细化周边踏勘情况，补充相关资料及现场描述。
3. 补充该地块自建设以来，2013年以来的变化情况。
说明原因
4. 周边企业调查，完善各企业相关资料，补充资料，及大气污染因子。
5. 完善周边可能存在的污染源分析。
6. 完善人员访谈记录，补充访谈内容的合理性。

专家签字： 

日期： 2021. 8. 19

近海加油站项目地块土壤污染状况调查报告评审专家意见

姓名	林 亮	单 位	深圳市生态环境局 中心
职称、职位	教 高	联系电话	1333 2402619

专家意见:

1. 说明地块开展调查的依据; 核实地块目前用地性质及执行标准, 补充地块规划用途资料;
2. 核实地块周边企业名称、距地块距离、调查具体情况, 补充周边企业照片; 补充周边企业污染范围及对地块迁移转化影响; 核实地块土壤、地下水污染情况, 补充编制依据标准;
3. 补充表 3.4-3 地块周边相邻地块污染情况记录, 补充补充说明;
4. 说明引用地基勘察报告合理性; 核实地块历史情况, 说明 2010 年之前地块使用情况, 核实 2012-至今地块使用情况;
5. 补充 3.3.2 地块建设过程中经济活动记录及照片补充; 核实地块现状照片;
6. 补充人员访谈照片、现场踏勘照片及政府相关部门对地块使用情况的证明;
7. 完善报告结论内容及其建议;

专家签字:

林 亮

日期:

2021. 8. 19

明确地块调查结论。