


沈阳市辽中区客运站（充电桩项目）地块评审专家意见

姓 名	邢 杨	单 位	辽宁省生态环境 保护科技中心
职称、职位	教 高	联系电话	13840379696

专家意见：

1. 完善地理位置图，补充坐标，比例尺，指北针等信息。
2. 地块 2014 年以前的相关信息及人员访谈记录。
3. 完善地块历年卫星影像图缺失部分，不能补充完善的，要根据前后影像图的变化情况对地块进行描述。
4. 放大卫星影像图可观测到地块内相关细节信息，补充各个云图的详细说明。
- 4、完善不确定性分析，补充不确定性分析的应对措施。
- 5、补充宗地图及相关图表。
- 6、补充开发设计图，现状平面布置图，土地利用规划图等信息

专家签字：



日 期：2021.4.28

沈阳市辽中区客运站（充电桩项目）地块


土壤污染状况调查报告评审专家意见

姓 名	林宏	单 位	辽宁省沈阳生态环境 监测中心
职称、职位	教授级高级工程师	联系电话	13332402619

专家意见：

- 1、核实编制依据；说明地块地质资料的来源。
- 2、说明地块 2014 年之前用地情况调查；应对地块影像图局部放大；核实 2019 年 11 月以后影像图文字说明，已经不是农田；完善人员访谈记录。
- 3、补充邻近地块影像图及文字说明，完善邻近地块历史使用情况调查。
- 4、说明地块内是否有回填土及来源；说明地块扰动情况；完善不确定性分析内容。
- 5、明确地块土壤环境质量是否满足公共管理与公共服务用地要求；核实结论。
- 6、补充人员访谈照片、相关管理部门对地块使用情况证明材料、项目用地规划等资料。

专家签字：



日 期：2021 年 4 月 28 日

沈阳市辽中区客运站（充电桩项目）地块

土壤污染状况调查报告评审专家意见

姓 名	苏燕	单 位	沈阳环境科学研究院
职称、职位	高级工程师	联系电话	13032469089

专家意见：

- 1、完善地块调查依据；
- 2、核实本地块引用地勘资料来源，并分析其合理性。
- 3、补充地块 2014 年之前用地情况调查，完善人员访谈记录。
- 4、核实地块内是否有回填土及来源；完善不确定性分析内容。
- 5、补充人员访谈照片。
- 6、补充当地政府管理部门关于该地块未进行过工业生产，不涉及非农污染的相关证明。
- 7、补充项目用地规划资料。

专家签字：苏燕

日 期：2021 年 4 月 28 日